

SI QNOR Cleaner - Za čiščenje sveže poliuretanske pene in pištole.

QNOR Cleaner topi svežo poliuretansko peno. Uporablja se tako za čiščenje pištole kot tudi za ročno čiščenje orodja, delovnega mesta ... Odstranjuje masti, olja, katran, voske, ostanke lepil in svežih tesnilnih mas. Utrjene pene v pištoli se ne sme odstranjevati z ostrimi predmeti.

Uporaba: Za ročno čiščenje uporabimo pritrjeno razpršilno kapico, ki jo montiramo na razpršilni nastavek. S pritiskom na kapico sprožimo iztok čistila. Laneno krpo ali nebarvan papir namočimo s čistilom in očistimo površino. Ponovimo še enkrat s čisto krpo. Za čiščenje pištole privijemo dozo z adapterjem na pištole. Previdno pritisnemo petelin na pištole, da odstranimo ostanke pene iz pištole. Ko začne izhajati čistilo, petelin sprostimo. Čistilo pustimo učinkovati v notranjosti pištole 1 – 2 minuti. Ponovno pritisnemo petelin in ga držimo, dokler ne začne izhajati čisto čistilo. Postopek ponovimo 2 – 3 krat pri vsakem čiščenju pištole. Pripricati se moramo, da QNOR Cleaner ne korodira podlage.

HR QNOR Cleaner - Za čiščenje sveže PU pjene i pištolja.

QNOR Cleaner otapa svežju poliuretansku pjenu. Upotrebljava se za čiščenje pištolja, kao i za ručno čišćenje alata, radnog mjesta... Uklanja masnoće, ulja, katran, vosak, ostatke ljepila i svežjih brtvjećih masa. Učvršćena pjena u pištolju ne smije se odstraniti ostrim predmetima.

Uporaba: Za ručno čišćenje upotrijebimo pričvršćenu kapicu za raspršivanje koju montiramo na nastavak za raspršivanje. Pritiskom na kapicu pokrenemo prolaz sredstva za čišćenje. Lanenu krpu ili bezbojni papir nakvasimo sredstvom za čišćenje i očistimo površinu. Još jednom ponovimo isto čistom krpom. Za čišćenje pištolja dozu s adapterom privijemo na pištolj. Oprezno pritisnemo okidač na pištolju kako bi uklonili ostatke pjene iz pištolja. Kada sredstvo za čišćenje počne izlaziti, otpustimo okidač. Sredstvo za čišćenje ostavimo djelovati u unutrašnjosti pištolja 1-2 minute. Ponovno pritisnemo okidač i držimo ga, dok ne počne teći čisto čistilo. Postupak ponovimo 2-3 puta kod svakoga čišćenja pištolja. Trebamo se uvjeriti da QNOR Cleaner ne korodira podlogu.

EN QNOR Cleaner - For cleaning fresh PU foam and guns.

QNOR Cleaner dissolves fresh polyurethane foam. It is used for cleaning guns and manual cleaning of tools, workplaces... It removes grease, oils, tar, waxes and residue of adhesives and fresh sealants. Hardened PU foam in the gun must not be removed with the use of sharp objects.

Use: For manual cleaning, use the fixed spray cap mounted on the spraying accessory. With the application of pressure to the cap, activate the flow of the cleaner. Saturate a linen cloth or colourless paper in the cleaner and wipe the surface. Repeat the procedure with a clean cloth. For gun cleaning, screw the dose with an adapter to the gun. Carefully press the trigger on the gun, to remove the foam residue from the gun. When the cleaner starts to come out, the trigger should be released. Leave the cleaner to work inside the gun for 1 – 2 minutes. Press the trigger again and hold it until clean cleaner starts to come out. Repeat the procedure 2 to 3 times at each gun cleaning. Make sure that QNOR Cleaner does not cause corrosion to the surface.

Vsečina / Sadržaj / Content: acetone / acetone

Nevarnost. EUH 066 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. **Stavki o nevarnosti:** H222 Zelo lahko vnetljiv aerosol. H229 Posoda je pod tlakom: lahko eksplozira pri segrevanju. H319 Povzroča hudo draženje oči. H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico. **Previdnostni stavki:** P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P211 Ne priti proti odprtemu ognju ali drugemu viru vžiga. P251 Ne preuknjajte ali sežigate je niti, ko je prazna. P261 Ne vdihavati razpršila. P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščito za oči/zaščito za obraz. P284 Ob nezadostnem preprečevanju nositi opremo za zaščito dihal. P305 + P351 + P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P308 + P313 PRI izpostavljenosti ali sumu izpostavljenosti: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P410 + P412 Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50 °C/122 °F. P501 Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi/regionalnimi/nacionalnimi/mednarodnimi predpisi.

Opasnost. EUH 066 Ponavljajoče izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. **Oznake upozorenja:** H222 Vrlo lako zapaljivi aerosol. H229 Spremnik pod tlakom: može se rasprsnuti ako se grije. H319 Ugrožuje jako nadraživanje oka. H336 Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu. **Oznake obavijesti:** P102 Čuvati izvan dohvata djece. P210 Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P211 Ne prskati u otvoreni plamen ili drugi izvor paljenja. P251 Ne pušiti, niti paliti čak niti nakon uporabe. P261 Izbjegavati udaranje aerosola. P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitu za oči/zaštitu za lice. P284 U slučaju nedovoljne ventilacije nositi sredstva za zaštitu dišnog sustava. P305 + P351 + P338 U SLUCAJU DODIRSA OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leče ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. P308 + P313 U SLUCAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika. P410 + P412 Zaštititi od sunčevog svjetla. Ne izlagati temperaturi višoj od 50 °C/122 °F. P501 Odoziti spremnik u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalnim/medunarodnim propisima.

Danger. Hazard statements: H222 Extremely flammable aerosol. H229 Pressurised container: May burst if heated. H319 Causes serious eye irritation. H336 May cause drowsiness or dizziness. **EUH066** Repeated exposure may cause skin dryness or cracking. **Precautionary statements:** P102 Keep out of reach of children. P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P211 Do not spray on an open flame or other ignition source. P251 Do not pierce or burn, even after use. P261 Avoid breathing spray. P280 Wear protective gloves/eye protection/face protection. P284 In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. P305 + P351 + P338 IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. P308 + P313 IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P410 + P412 Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F. P501 Dispose of container to in accordance with local/regional/national/international regulation.

Vsečina / Sadržaj / Content:

500ml **650** **3** **e**

Distributor: M Sora d.d. NORICA
Trg svobode 2, Žiri, Slovenija
Tel: +386 4 50 50 950
www.norica.si



Prazno embalažo oddajte na zbirno mesto za nevarne odpadke! / Praznu ambalažo predati na mjesto za sakupljanje opasnog otpada! / Dispose of empty packaging at a hazardous waste collection point!



Qnor®

QNOR CLEANER



Za čiščenje sveže PU pene in pištole.
Za čiščenje sveže PU pjene i pištolja.
For cleaning fresh PU foam and guns.